

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 419 DEL 18/12/2020**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL TORRINO DI ESTRAZIONE LATO PIAZZA DELLA CERVIA.

#### **IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE FUNZIONI**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016.

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti.

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti.

Richiamata la Delibera n. 30/2020 con la quale la Giunta ha attribuito l'incarico di Segretario Generale facente funzioni.

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

#### **IL DIRIGENTE**

Considerato che:

- il "salvamatore" riguardante il torrino di estrazione dell'aria dai bagni che sono ubicati dal lato di Piazza della Cervia evidenzia un guasto al sistema di aspirazione e che tale circostanza è stata appurata dall'impresa che effettua la manutenzione dell'impianto elettrico;
- il corretto funzionamento del torrino di estrazione è indispensabile per il ricambio di aria nei bagni che sono privi di finestre e a maggior ragione in questo periodo di emergenza epidemiologica da Covid19;

Tenuto presente che:

- la società Termoidraulica Nino Snc di Di Pietro S. e Quarto S., sentita con urgenza sull'argomento, ha effettuato in data 16 dicembre u.s. un sopralluogo, provvedendo allo smontaggio del torrino collocato sul tetto, in prossimità di un'altana, per effettuare in laboratorio una diagnosi sulla tipologia di guasto e conseguentemente individuare la possibile risoluzione del problema;

- la medesima società ha effettuato per conto dell'Ente la messa a norma di n. 2 servizi igienici il cui sistema di aerazione risultava non funzionante;

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori";

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che:

- il servizio di cui al presente provvedimento, non rientra in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

Ritenuto opportuno:

- procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto alla Termoidraulica Nino Snc di Di Pietro S. e Quarto S., che ha trasmesso un preventivo per un importo totale di € .1.890,00 (IVA esclusa) che prevede, nel dettaglio, i seguenti interventi:

- sostituzione torrino di estrazione - Tecnoventil TH404M
- riposizionamento lamiera di copertura
- sostituzione di embrici e canaletti rotti nella zona intorno al torrino di estrazione

## DETERMINA

1. - di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Termoidraulica Nino Snc di Di Pietro S. e Quarto S., il servizio di sostituzione del torrino di estrazione dei bagni ubicati dal lato di Piazza della Cervia per una spesa di € 1.890,00 (esclusa IVA).

2. - di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. di procedere allo storno di € 2.000,00 dal conto 325010 Oneri per pulizia locali - Centro di costo B003 al Conto 325025 - Oneri per manutenzione ordinaria immobili - Centro di costo B003 e di € 500,00 dal conto 325066 Oneri per facchinaggio - Centro di costo B003 al Conto 325025 Oneri per manutenzione ordinaria immobili - Centro di costo B003.

4. - di imputare i costi per la riparazione del torrino di estrazione dell'aria sul Conto 325025 - Oneri per manutenzione ordinaria immobili - Centro di Costo B003 - Oneri comuni -, per un importo di € .2.305,80.

IL SEGRETARIO GENERALE FACENTE  
FUNZIONI  
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente