

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 08/06/2016

OGGETTO: MORA & C. SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE CAMERALE IDENTIFICATO CON LA MATRICOLA N. 1167 RIGUARDANTE IL RIFACIMENTO DELLA BRONZINA DELLA PULEGGIA E LA COMPLETA REVISIONE DELLA STESSA.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato altresì che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle competenze del dirigente dell'Area Promozione e Sviluppo delle Imprese – Amministrazione, il quale è assente dal servizio;

Considerato che:

- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) un contratto di manutenzione per gli impianti elevatori;

- in data 23 maggio l'impresa Mora & C. Srl, su richiesta dell'ufficio Provveditorato, ha effettuato l'ispezione dell'impianto elevatore camerale identificato con la matricola n. 1167, a causa di un fermo dell'impianto stesso;

- in data 30 maggio con preventivo n. 1098/16 è pervenuta la diagnosi del guasto che ha messo in evidenza la necessità di procedere alla seguente riparazione:

- rifacimento bronzina della puleggia
- revisione completa del gruppo puleggia

Tenuto presente che:

- l'articolo 7 – comma 2 – del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge 94/2012 ha reso obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Verificato che:

- nel bando "Elevatori 105" – Versione 3.0 (edizione giugno 2014) – paragrafo 7.4.4 – Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti: assoggettamento a franchigia (pag. 38 e seguenti) al 2° capoverso è specificato che per il compenso per le attività effettuate a seguito di anomalie riscontrate durante le attività periodiche a canone o a seguito delle prime 35 segnalazioni, è previsto un valore economico limite sotto il quale il costo delle attività eseguite si intende già retribuito nel canone e che tale limite denominato franchigia è pari ad € 100,00;

- tutti gli oneri (manodopera e materiali) relativi alle attività erogate per la risoluzione delle irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto, saranno remunerati in base al ribasso offerto a catalogo dal fornitore e applicato al listino DEI Nazionale (Tipografia del Genio Civile) – Prezzi informativi dell'edilizia: Impianti Tecnologici (edizione luglio 2012 ed eventuali aggiornamenti);

Preso atto che:

- l'impresa ha chiarito che nel listino DEI non sono presenti i prezzi relativi al rifacimento della bronzina della puleggia e la revisione completa;

Preso atto:

- del contenuto della nota trasmessa da parte dell'impresa Mora & C. Srl che tiene conto della franchigia di € 100,00 e del ribasso del 5% che viene applicato al listino DEI nazionale (Tipografia del Genio Civile), che ammonta ad € 2.060,34 oltre IVA, così composta:

- Messa in tiro dell'impianto, imbracatura cabina
 - Posizionamento del pistone in appoggio
 - Scollegamento delle funi dal capofisso e rimozione delle stesse dalla puleggia
 - Smontaggio del gruppo puleggia danneggiato
 - Trasporto in officina specializzata per le operazioni di rifacimento della bronzina della puleggia e revisione del gruppo puleggia
 - Rimontaggio del gruppo puleggia
 - Riposizionamento delle funi
 - Ingrassaggio, registrazioni e prove di funzionamento
- | | |
|--|------------|
| Mano d'opera pari a n. 38 ore di cui al Cod. M01035 lettera B del prezzario DEI gennaio 2016 (pag. 21) | € 1.793,22 |
| Sconto 5% su € 1.793,22 pari a € 89,66 | - € 89,66 |
| Materiale (codice non a listino DEI) | € 456,78 |
| - Franchigia | - € 100,00 |

Totale € 2.060,34

DETERMINA

1. - di disporre l'effettuazione del necessario intervento di riparazione e revisione della puleggia e relativa revisione dell'impianto elevatore identificato con la matricola n. 1167.

2. - di prendere atto dell'importo della spesa che sarà sostenuta e che è stata calcolata tenendo conto di quanto riportato nel bando "Elevatori 105" – Versione 3.0 (edizione giugno 2014) paragrafo 7.4.4 – Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti - che prevede l'applicazione della franchigia di € 100,00, del ribasso offerto dal

fornitore ed applicato al listino DEI nazionale - Tipografia del Genio Civile) – Prezzi informativi dell’edilizia: Impianti Tecnologici (edizione luglio 2012 ed eventuali aggiornamenti).

3. - di individuare il Rag. Luca Granucci, Resp . Ufficio Provveditorato, come Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm..

4. - di prenotare, per la copertura del suddetto costo, l'importo complessivo di € 2.513,61 Centro di Costo "F001" – Servizi Generali – Conto 325025 – Oneri per manutenzione ordinaria immobili – Non definito:

Descrizione spesa	Centro Costo	Conto	Descrizione Conto	Prodotto	Importo
MORA & C. SRL - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTO ELEVATORE CAMERALE IDENTIFICATO CON LA MATRICOLA N. 1167 RIGUARDA	F001	325025	Oneri per manutenzione ordinaria immobili	Non Definito	2513,61

IL SEGRETARIO GENERALE
CAMISI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente