

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 260 DEL 26/09/2016**

OGGETTO: SOSTITUZIONE DI FARETTI DA INCASSO E PLAFONIERE A LED -  
MANUTENZIONE SECONDO PROCEDURA M.E.P.A. DA PARTE DELLA D.M.O.  
IMPAINTI DI ZUCCHELLI F. & C.

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato:

che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

.

Considerato che:

- la Camera di Commercio di Lucca ha stipulato tramite M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) un contratto biennale con l'impresa D.M.O. Impianti Snc di Zucchelli F. & C., che giungerà a scadenza il 31/12/2017, per la manutenzione dell'impianto elettrico di tutte le sedi e magazzini di proprietà della Camera di Commercio;

- durante i mesi di agosto e settembre si sono verificati, in varie zone dell'Ente, una serie di guasti che hanno riguardato ca. 30 reattori elettronici dell'impianto di illuminazione che fanno "bruciare" in continuazione le lampade fluorescenti, più volte sostituite dall'impresa senza oneri aggiuntivi per l'Ente;

- i reattori sono difficilmente reperibili sul mercato in quanto si tratta di apparecchiature obsolete e che sulla base della relazione tecnica presentata dalla stessa impresa manuttrice, hanno comunque un costo stimabile di € 130/160 cadauno, di gran lunga superiore rispetto alle apparecchiature a led che presentano, peraltro, caratteristiche superiori, necessitano di poca manutenzione e presentano consumi ridotti fino al 60/70%;

Visto:

- il paragrafo 7.4.4. "Attività di ripristino del regolare funzionamento degli impianti: assoggettamento a franchigia" del bando "Elettrici 105" (versione 3.0 – Giugno 2014) – che prevede l'applicazione di una franchigia di € 100,00, dell'applicazione del Listino DEI – Tipografia del Genio Civile Nazionale (edizione giugno 2012 edeventuali aggiornamenti) e la non applicazione della manodopera già compresa nel canone perchè si tratta di malfunzionamento evidenziatosi durante le attività periodiche del fornitore;

Ritenuto:

- di procedere all'acquisto di faretto da incasso che si rendono necessari a superare i problemi di scarsa illuminazione dei locali in conseguenza del danno verificatosi ai reattori elettronici;

- inoltre, di acquistare un numero superiore di faretto da incasso rispetto alla necessità attuale, in modo da poter disporre di una scorta da utilizzare durante le verifiche mensili man mano che i reattori si guasteranno durante questa parte finale di anno ed inizio del prossimo;

Visto:

- il preventivo di spesa presentato dalla D.M.O. Impianti Snc di Zucchelli F. & C. sotto riepilogato:

<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Totale</b>
- Faretto da incasso a led dimmerabili, corpo in alluminio pressofuso, pannello in PMMA spessore 6 mm con serigrafia a laser dimensionata alla potenza del led. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliesteresistente ai raggi UV e completo di staffa regolabile in acciaio. Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21. Led ad alta efficienza 2100/2180lm – 23 W 3000/4000K – IP44	50	105,00	5.250,00
- Plafoniera led in alluminio con schermo in policarbonato tristrato, 60x60 – 45 w. 3600 lm (sostituzione plafoniere obsolete T9 neon)	3	115,00	345,00
<b>Totale</b>			<b>5.595,00</b>
Valore franchigia			- 100,00
<b>Totale escluso IVA</b>			<b>5.495,00</b>

Tenuto presente:

- che i prezzi praticati dal fornitore sono notevolmente inferiori rispetto al Listino DEI – Tipografia del Genio Civile Nazionale (edizione giugno 2016) che prevede per quanto riguarda gli apparecchi di illuminazione a led un costo unitario pari ad € 140,50 (pag. 248 del listino) ed un costo per una plafoniera (28 w e lunghezza 1.600 mm) di € 162,30 (pag. 253 del listino) con caratteristiche inferiori rispetto a quella riportata nel preventivo (45 w);

Preso atto:

- del preventivo presentato dall'impresa D.M.O. Impianti Snc di Zucchelli F. & C. che tiene conto della franchigia di € 100,00, del listino DEI – Tipografia del Genio Civile Nazionale (edizione giugno 2016), della non applicazione della manodopera già compresa nel canone perchè si tratta di malfunzionamento evidenziatosi durante le attività periodiche del fornitore e che, peraltro, i prezzi praticati dal fornitore sono fortemente inferiori rispetto al suddetto listino;

#### DETERMINA

1. - di accettare il preventivo della D.M.O. Impianti Snc di Zucchelli F. & C. riguardante 50 faretti da incasso e 3 plafoniere a led, compreso il relativo montaggio, in parte da considerare quale scorta per futuri interventi sostitutivi, per una spesa totale di € 5.495,00 (esclusa IVA).

2. - di individuare il Rag. Luca Granucci, Resp . Ufficio Provveditorato, come Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm..

3. - di prenotare per la copertura del suddetto costo l'importo complessivo di € 6.703,90 sul Centro di Costo "F001" – Servizi Generali – Conto 325025 – Oneri per manutenzione ordinaria immobili – Non definito:

Descrizione spesa	Centro Costo	Conto	Descrizione Conto	Prodotto	Importo
SOSTITUZIONE DI FARETTI DA INCASSO E PLAFONIERE A LED - MANUTENZIONE SECONDO PROCEDURA M.E.P.A. DA PARTE DELLA D.M.O. IM	F001	325025	Oneri per manutenzione ordinaria immobili	Non Definito	6703,90

IL DIRIGENTE  
MARSILI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente